

ELEKTRONISCHE SLEUTEL - GEEN CODE ONTVANGEN

 De motorregeleenheid heeft geen enkele code van de CAN-lijn ontvangen.

		Resultaten van de controles		
1	ELEKTRISCHE CONTROLES	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de correcte verbinding tussen de motorregeleenheid en de regeleenheid Body Computer Zie E5010 START- EN LAADSYSTEEM	Doorgaan met Stap 2	Defecte verbinding tussen de motorregeleenheid en de regeleenheid Body Computer	Herstel de verbinding.
2	VOEDING VAN BODY COMPUTER CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de voeding van de Body Computer	Doorgaan met Stap 3	Onjuiste voeding Body Computer.	Herstel de voeding.
3	BODY COMPUTER CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de correcte werking van de Body Computer.	Doorgaan met Stap 4	Body Computer defect	Vervang de Body Computer Bew. 5505A32 BODY COMPUTER - U.I.
4	CONTACTSTARTSCHAKELAAR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de werking van de contactstartschakelaar	Einde diagnose	Contactstartschakelaar defect	Vervang de contactstartschakelaar Bew. 5520A10 START- /CONTACTSLOT COMPLEET - U.I.

ELEKTRONISCHE SLEUTEL - CODE ONBEKEND

 De motorregeleenheid is geprogrammeerd en heeft een andere dan de verwachte code ontvangen (herkent niet de door de regeleenheid Body Computer verzonden code).

		Resultaten van de controles		
1	BODY COMPUTER CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of de Body Computer niet op een andere auto is gecodeerd. Controleer de correcte werking van de Body Computer.	Doorgaan met Stap 2	1. Body Computer op andere auto gecodeerd 2. Body Computer defect	1. Vervang de Body Computer Bew. 5505A32 2. Vervang de Body Computer Bew. 5505A32
2	MOTORREGELEENHEID CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of de motorregeleenheid niet op een andere auto is gecodeerd.	Einde diagnose	Motorregeleenheid op andere auto gecodeerd.	Vervang de inspuitregeleenheid Bew. 1060G80 REGELEENHEID VOOR ELEKTRONISCH GEREGLDE DIESELINSPUITING - U.I.

ELEKTRONISCHE SLEUTEL - SLEUTELCODE FOUTIEF

 De foutieve sleutel maakt geen deel uit van de set sleutels die in de Body Computer is opgeslagen

		Resultaten van de controles		

1	SLEUTELS CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of de auto met de andere bijgeleverde sleutels normaal werkt.	Doorgaan met Stap 2	Ook de andere sleutels werken niet.	Vervang de Body Computer Bew. 5505A32
2	ANTENNE CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de correcte werking van de antenne.	Doorgaan met Stap 3	Storing op de CODE-antenne.	Vervang de CODE-antenne Bew. 5580E08
3	SLEUTELS PROGRAMMEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Programmeer de sleutels m.b.v. het diagnoseapparaat Examiner en controleer of dit goed wordt voltooid en of de storing is verholpen.	Einde diagnose	1. De foutieve sleutel kan niet geprogrammeerd worden. 2. Ook na het programmeren blijft de storing optreden.	1. Vervang de defecte sleutel. 2. Vervang de Body Computer Bew. 5505A32