

			Resultaten van de controles		
1	TE CONTROLLEREN COMPONENT	AANSLUITINGEN VAN BODY COMPUTER CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARA-
	Bedrading van CAN tussen parkeerregeleenheid en Body Computer	Controleer de CAN- verbindingen tussen de parkeerregeleenheid en de Body Computer op afwijkingen. Let in het bijzonder op onderbrekingen en kortsluitingen Zie E1050 VERBINDINGSLIJNEN CAN	Doorgaan met Stap 2	Verbindingen defect	Repareer of vervang de bedrading
2	TE CONTROLLEREN COMPONENT	STEKKERS VAN PARKEERREGELEENHEID CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARA-
	Stekkers parkeerregeleenheid	Maak de stekkers van de parkeerregeleenheid los en controleer ze op losse pennen	Doorgaan met Stap 3	Losse stekkerpen gevonden	Herstel de stekker
3	TE CONTROLLEREN COMPONENT	STEKKERS VAN BODY COMPUTER CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARA-
	Verbindingen van Body Computer	Maak de stekkers van de Body Computer los en controleer ze op losse pennen.	Doorgaan met Stap 4	Losse stekkerpen gevonden	Herstel de stekker
4	TE CONTROLLEREN COMPONENT	VOEDING VAN PARKEERREGELEENHEID CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARA-
	Voeding parkeerregeleenheid	Controleer de voeding van de parkeerregeleenheid	Doorgaan met Stap 5	Voeding defect	Herstel de voedin
5	TE CONTROLLEREN COMPONENT	VOEDING VAN BODY COMPUTER CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARA-
	Voeding Body Computer	Controleer de voeding van de Body Computer	Doorgaan met Stap 6	Voeding defect	Herstel de voedin

6	TE CONTROLLEREN COMPONENT	WERKING VAN PARKEERREGELEENHEID CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARA
	Regeleenheid van parkeersensoren	Controleer de werking van de parkeerregeleenheid	Doorgaan met Stap 7	Parkeerregeleenheid werkt niet correct	Vervang de parkeerregeleenh Bew. 5580H10
7	TE CONTROLLEREN COMPONENT	WERKING BODY COMPUTER CONTROLLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARA
	Body Computer	Controleer de werking van de Body Computer	Einde diagnose	Body Computer werkt niet correct	Vervang de Body Bew. 5505A35 E COMPUTER/ZE EN RELAISKAS