

		Resultaten van de controles		
1	WERKING WARMTEWISSELAAR CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de warmtewisselaar op verstopping of beschadiging	Doorgaan met Stap 2	1.Warmtewisselaar beschadigd 2.Warmtewisselaar vervuild/verstopt door aanwezigheid van vreemde voorwerpen	1.Vervang de warmtewisselaar Bew. 1048B50 INTERCOOLER VAN TURBODRUKVULLING - U.I. 2.Herstel/reinig de intercooler
2	ONDERDRUKLEIDING OP EGR COOLER BYPASS- MAGNEETKLEP CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer of de onderdrukleiding correct is aangesloten op de EGR cooler bypass-magneetklep	Doorgaan met Stap 3	1.Onderdrukleiding op EGR cooler bypasss-magneetklep niet aangesloten 2.Onderdrukleiding op EGR cooler bypasss-magneetklep beschadigd	1.Sluit de leiding aan op de magneetklep 2.Vervang de onderdrukleiding.
3	EGR COOLER BYPASS- MAGNEETKLEP CONTROLLEREN	Alles OK	Gevonden problemen	Reparatie
	Controleer de werking van de EGR cooler bypass-magneetklep Controleer de bedrading tussen de EGR cooler bypass magneetklep en de inspuitregeleenheid op onderbreking/isolatie. Zie E5050 MOTORMANAGEMENT DIESELMOTOREN	Einde diagnoses	1.Magneetklep geblokkeerd 2. Bedrading defect	1.Vervang de magneetklep 2.Herstel de bedrading