



 Uitbouwen ( [Inbouwen](#)  )

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
|  |  |                               |
|  |  | <a href="#">Zie A001 ACCU</a> |



- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)
- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
- [Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- [Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER](#)
- [Bew. 5540B07 KOPLAMPUNIT LINKS - U.I.](#)
- [Bew. 5540B08 KOPLAMPUNIT RECHTS - U.I.](#)
- [Bew. 1088B10 EXPANSIERESERVOIR VAN MOTORKOELSTEEM - U.I.](#)
- [Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 7025A34 SLOT \(ENKEL\) VAN MOTORKAP - U.I. OF REPARATIE](#)
- [Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)
- [Bew. 5530B52 HOUDER/STEUN VOOR ACCU - U.I.](#)
- [Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
- [Bew. 7210A02 U.I. COMPLEET FRONT-END](#)
- [Bew. 7210A51 U.I. ONDERSTE KREUKELZONE LI](#)
- [Bew. 7210A52 U.I. ONDERSTE KREUKELZONE RE](#)
- [Bew. 4450B12 WIELEN \(TWEE\) VOOR - U.I.](#)
- [Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
- [Bew. 7055B65 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN LINKER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
- [Bew. 2710A14 AANDRIJFAS RECHTS COMPLEET MET KOPPELINGEN EN TUSSENAS - U.I.](#)
- [Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
- [Bew. 1008C32 ONDERSTE REACTIESTANG VAN VERSNELLINGSBAK - U.I.](#)




| Gereedschap | Naam | functie | Geldigheid   |
|-------------|------|---------|--------------|
|             |      |         | 1.6 16v MJet |




|            |                  |                                                       |                                         |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1870815000 | Blokkeerhulpstuk | Bevestigingsbout van nokkenaspoelie los-/vastdraaien. | 2.0 16v MJet<br>1.9 16v Twin Turbo MJet |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|








| Gereedschap | Naam    | functie                              | Geldigheid |
|-------------|---------|--------------------------------------|------------|
| 1871000700  | Trekker | Spoorstang van naafdrager lostrekken |            |







| Gereedschap | Naam | functie                                         | Geldigheid |
|-------------|------|-------------------------------------------------|------------|
| 2000001400  | Dop  | Remsysteem/koppelingbediening onder druk zetten |            |







|  |  |                                                                                                                                       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                       |
|  |  | <a href="#">Zie C002</a><br><a href="#">MASSA-</a><br><a href="#">AANSLUITING</a><br><a href="#">ACCU OP</a><br><a href="#">MOTOR</a> |





|  |  |                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                    |
|  |  | <a href="#">Zie I020 SCHAKELAAR</a><br><a href="#">VOOR</a><br><a href="#">ACHTERUITRIJLICHTEN</a> |




|  |  |                                                                               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                               |
|  |  | <a href="#">Zie L102 BYPASS-<br/>MAGNEETKLEP<br/>VOOR<br/>TURBOCOMPRESSOR</a> |





|  |  |                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                  |
|  |  | <a href="#">Zie K015<br/>LAMBDA-SONDE OP<br/>VOORKATALYSATOR</a> |




|  |  |                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  |                                                  |
|  |  | <a href="#">Zie M010<br/>INSPUITREGELEENHEID</a> |
|  |  |                                                  |







|  |  |                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <a href="#">Zie D004</a><br><a href="#">STEKKER</a><br><a href="#">VOOR /</a><br><a href="#">MOTOR</a> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|  |  |                                                                               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                               |
|  |  | <a href="#">Zie D007</a><br><a href="#">STEKKER</a><br><a href="#">DYNAMO</a> |









| Gereedschap | Naam    | functie                                | Geldigheid |
|-------------|---------|----------------------------------------|------------|
| 1871001700  | Evenaar | Motor/versnellingsbak uit- en inbouwen |            |




 Inbouwen ( [Uitbouwen](#)  )

| Component | Bevestiging | Ø | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|-----------|-------------|---|---------------|------------|
|           |             |   |               |            |





| Component                                     | Bevestiging                  | Ø   | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------|------------|
| Ophangrubber distributiezijde aan carrosserie | Bout (vervangen door nieuwe) | M10 | 4.5 ÷ 5..5    |            |
|                                               |                              |     |               |            |
| Component                                     | Bevestiging                  | Ø   | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|                                               |                              |     |               |            |
| Component                                     | Bevestiging                  | Ø   | Waarde (daNm) | Geldigheid |
| Ophangrubber distributiezijde aan vaste steun | Moer (vervangen door nieuwe) | M12 | 6.8 ÷ 8.3     |            |
|                                               |                              |     |               |            |




| Component | Bevestiging | Ø | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|-----------|-------------|---|---------------|------------|
|           |             |   |               |            |


| Component | Bevestiging | Ø | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|-----------|-------------|---|---------------|------------|
|           |             |   |               |            |



| Component                            | Bevestiging                       | Ø   | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|---------------|------------|
| Onderste wieldraagarm aan naafdrager | Bout/moer (vervangen door nieuwe) | M10 | 6.3 ÷ 7.7     |            |



| Component                      | Bevestiging                  | Ø   | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|--------------------------------|------------------------------|-----|---------------|------------|
| Spoorstangkogel aan naafdrager | Moer (vervangen door nieuwe) | M10 | 3.6 ÷ 4.4     |            |



- [Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
- [Bew. 2710A14 AANDRIJFAS RECHTS COMPLEET MET KOPPELINGEN EN TUSSENAS - U.I.](#)
- [Bew. 7055B65 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN LINKER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
- [Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
- [Bew. 4450B12 WIELEN \(TWEE\) VOOR - U.I.](#)
- [Bew. 7210A52 U.I. ONDERSTE KREUKELZONE RE](#)
- [Bew. 7210A51 U.I. ONDERSTE KREUKELZONE LI](#)
- [Bew. 7210A02 U.I. COMPLEET FRONT-END](#)
- [Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIJS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
- [Bew. 5530B52 HOUDER/STEUN VOOR ACCU - U.I.](#)
- [Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)
- [Bew. 7025A34 SLOT \(ENKEL\) VAN MOTORKAP - U.I. OF REPARATIE](#)
- [Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1088B10 EXPANSIERESERVOIR VAN MOTORKOELSYSTEEM - U.I.](#)
- [Bew. 5540B08 KOPLAMPUNIT RECHTS - U.I.](#)
- [Bew. 5540B07 KOPLAMPUNIT LINKS - U.I.](#)
- [Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER](#)
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- [Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)
- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
- [Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
|  |  |                                      |
|  |  | <a href="#"><u>Zie A001 ACCU</u></a> |