

			Resultaten van de controles		
1	TE CONTROLEREN COMPONENT	ELEKTRISCH CIRCUIT CONTROLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen radionavigatiesysteem en luidspreker rechtsachter	Controleer de bedrading tussen het radionavigatiesysteem en de luidspreker rechtsachter op massasluiting	Doorgaan met Stap 2	Massasluiting aanwezig	Herstel de isolatie naar massa
2	TE CONTROLEREN COMPONENT	ELEKTRISCH CIRCUIT CONTROLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen radionavigatiesysteem en luidspreker rechtsachter	Controleer de bedrading tussen het radionavigatiesysteem en de luidspreker rechtsachter op kortsluiting naar V-accu	Doorgaan met Stap 3	Kortsluiting naar V-accu aanwezig.	Herstel de isolatie naar V-accu
3	TE CONTROLEREN COMPONENT	ELEKTRISCH CIRCUIT CONTROLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen radionavigatiesysteem en luidspreker rechtsachter	Controleer de bedrading tussen het radionavigatiesysteem en de luidspreker rechtsachter op onderbreking	Doorgaan met Stap 4	Onderbreking aanwezig	Herstel de verbinding
4	TE CONTROLEREN COMPONENT	BEDRADING VAN LUIDSPREKERS ACHTER CONTROLEREN	OK (GEEN AFWIJKINGEN GEVONDEN)	GEVONDEN FOUT	REPARATIE
	Bedrading tussen luidsprekers rechts- en linksachter	Controleer de bedrading van de luidsprekers achter op kortsluiting	Einde diagnose	Kortsluiting tussen luidsprekers aanwezig	Herstel de isolatie van de bedrading voor de luidsprekers